

Frage an alle M127V-Motorisierten - Gasgestänge, Regulierwelle

Post by "Bernardo" of Nov 21st 2017, 1:24 pm

Hallo und Danke Zusammen

Dass die DK und ESP nicht zusammenpassen, wäre vorstellbar, da weder die eine noch die andere original am Motor waren. Auch war die Regulierwelle an der Stirnwand problematisch, da diese nicht mehr am Fahrzeug war und alle anderen, welche ich in die Finger bekam in ihrer Form so einfach nicht montierbar waren.

Gibt es eine verlässliche Zuordnung nach Nummern oder müsste man die verschiedenen Varianten zur Hand haben, um auszuprobieren?

Anbei Bilder des Ist-Zustands, Gestänge im Leerlauf und voll geöffnet.

Die Länge der Gewindestangen ist richtig, bzw. sie sind richtig zugeordnet.