

W108 250Se Motor Kolbenringe etc.

Post by "HaWa" of Nov 26th 2017, 11:52 am

Hallo Thorsten, Maik,

Plastikhalter/Verbinder gibt es nur beim 116/117

Bei 108/129 usw. unbedingt Ventilführungen Prüfen, sind gerne verschlissen oder die Dichtungssitze sind kaputt.

Ersteres führt zum verbrennen der neuen Dichtungen, Zweites zum wandern derselben auf der Führung.

Habe übrigens noch keinen Kopf nach Dichtungsschaden gesehen welcher nicht in der Dichtfläche angegriffen war.

Gruß HaWA