

Veränderung einer 18 Monate alten Lackierung

Post by "poppel" of Nov 27th 2017, 11:39 pm

Ja das kommt mir bekannt vor. Das habe ich erst bei einem W111 Coupe gesehen, rund ein Jahr nach der Lackierung.

Dort ist es der Spachtel der unter dem Lack eingefallen ist. Da ist teilweise Loch an Loch mit Spachtel zugeschmiert worden und jetzt fällt der Spachtel ein und es entstehen Dellen.

Was ich auch schon hatte, war die Tatsache das der Lackierer den Füller nicht richtig hat ablüften lassen.

Gruß Thorsten