

Bin ratlos. Frisch überholter OM602 baut keinen Öldruck auf.

Post by "kaypee" of Dec 5th 2017, 1:40 pm

Ich hab schon einen M113 gesehen den hats bei so nem Manöver den Wellendichtring zum Getriebe "umgekrempt" ... der hat danach zwar Öldruck aufgebaut aber zwischen Getriebe und Motor rausgepisst wie ne angestochene Tüte Milch. War zwar ein schneller "Workaround" hat aber 5h Arbeit nach sich gezogen weil man das Getriebe abbauen durfte.