

Kammerflimmern

Post by "aleha" of Dec 9th 2017, 8:28 am

Grüß' Dich Volker,

15,6V an der Batterie gemessen? Das ist zu viel. Würde auf einen zunehmenden Innenwiderstand der Batterie hindeuten (und eigentlich sollte der Regler das nicht zulassen). Oder wo hast Du die Spannung gemessen?

Gruß Hans