

Kammerflimmern

Post by "HaWa" of Dec 9th 2017, 12:14 pm

Hallo Volker,

da du bestimmt den Externen Regler hast musst du doch nur die Drei Kabel zum Regler incl. Stecker durchmessen.

Und natürlich die Plusleitung.

Flosse hat doch normal ne 35er oder?

evtl. ist das Ladekabel mit der 55er überfordert und verbraucht.

Du kannst das durch eine Bypassleitung zum Anlasserplus kompensieren um dir das aufschneiden des Kabelbaums zu sparen.

Gruß HaWA