

Beim W109 300sel 3.5 mit M116 läuft der Motor im Standgas in Wellen hoch und runter

Post by "Volker450SL" of Dec 30th 2017, 12:50 pm

Hallo Max,

das Sägen der D-Jetronic kommt meist vom defekten Zusatzluftschieber. Mehr siehe auf <https://oldtimer.tips/de/d-jet...rsuche#Zusatzluftschieber>