

Front und Heckscheibe w110

Post by "11100" of Jan 11th 2018, 11:13 am

Hallo,

nur zur Info: es gab auch schon neue Dichtungen für Frontscheiben wo die Tiefe der Nut, zur Aufnahme des Chromsteges, nicht groß genug war oder die Profilierung nicht stimmte. Dann schnappt der Rahmen immer wieder raus. Problem hatte ich mal bei Originaldichtung MB f. Frontscheibe W116! Überprüfe das mal.

Gruss Hannes