

Defekte Beleuchtung des Kombiinstrument/Amaturenbrett W110

Post by "vauacht" of Jan 30th 2018, 6:04 pm

Hallo,

kenne mich mit Flossen nicht aus, aber das gleiche Symptom hatte ich (und wohl viele andere) bei meinem W116 und da ist es meist der Dimmer, der innen korrodiert ist und getauscht, instandgesetzt oder überbrückt werden muss.

VG

Chris