

# ZF Servopumpe undicht mit Überraschung bei Instandsetzung

Post by "Igor107" of Feb 3rd 2018, 9:49 pm

Hallo zusammen,

im Zuge des vorsaisonalen Kleinreparaturen habe ich heute meine Lenkhilfpumpe (A 1264600080) einen neuen Dichtsatz verpassen wollen, leichter Ölverlust am Riemenscheiben-Simmering.

Soweit kein Problem hierzu muss ich noch sagen, dass die Servo immer beim Einlenken leicht pulsiert hat.

Zu meiner Überraschung stellte ich bei Zerlegen die Ursache für das Pulsieren fest: In der Pumpe fehlen 3 Fliehplättchen am Pumpenrad, die Pumpe ist tadellos von einem mechanischen Defekt nichts zu sehen.

Vermutlich hat mein Vorgänger die Servopumpe schon mal in der Kur gehabt und einige Teile verloren.



Kennt jemand eine Bezugsquelle für das fehlende Material? 3 Stück Fliehplättchen aus einer gebrauchten Servopumpe würden es ebenfalls tun.

Danke für eure Mithilfe

Gruß

Igor