

Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "Obelix" of Mar 11th 2018, 8:27 pm

...ja ja, deshalb ja auch die Nockenwellen korrigieren, wenn die Kurbelwelle im OT steht...
Die Situation die du da hast entsteht allerdings nicht von alleine, ich würde Steuerkette, Kettenspanner und ggf. Gleitschienen gleich erneuern.

Gruß
Christian