

Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "MichaBM" of Mar 11th 2018, 9:15 pm

werde es euch morgen berichten.

Das Auto kommt aus den Staaten und der Motor war wohl mal raus.

Massekabel war nicht montiert am Getriebe und Generatorseitig ist ein kleiner Stoßdämpfer da fehlt auch die Befestigung .

zündverteiler war auch voll auf Anschlag gestellt im Langloch.