

# Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "kama92" of Mar 12th 2018, 7:30 am

[Quote from kaype](#)

Werden die Steuerzeiten am M116 den bei KW OT geprüft?

Beim M113 isses z.b. 40° nach OT!

Die Steuerzeiten werden natürlich nicht im OT geprüft, trotzdem liefert die Überprüfung der Einbaumarkierungen an den Nockenwellen in OT Stellung Zyl. 1 erste Anhaltspunkte, ob die Steuerzeiten grob stimmen oder nicht. Denn mehr sind die Einbaumarkierungen an den NW nicht: eine grobe Orientierung. Die genaue Prüfung erfolgt mit Gradscheibe und Messuhr gemäß den Angaben aus WHB bzw. Tabellenbuch.

MfG  
Maik