

Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "kama92" of Mar 12th 2018, 9:49 am

Quote

lass dich nicht verwirren Maik, kaype meint genau das gleiche, nur wird die grundstellung der Nockenwellen beim M 113 bei 40 Grad geprüft, da beim 3-Ventiler die Montagestellung der Köpfe anders sein muss.

Alles klar Christian, das wusste ich wiederum nicht, wieder was gelernt!

MfG
Maik