

Steuerzeiten M116 W109 passen nicht

Post by "MichaBM" of Mar 12th 2018, 6:15 pm

Kolben erster Zylinder ist oben .
Markierungen an Nockenwelle passen.

Möglich wäre ein defekt der Riemenscheibe oder eine Bohrung von den 6 Schrauben verdreht .