

Funktion Thermoszeitschalter beim W112 M189?

Post by "HaWa" of Mar 22nd 2018, 1:01 pm

Bei dem Cab welches mich so forderte war der Innenlichtanschluss vom Kabelbaum mit der Luftdruck/Sperrkontrollleitung im K... ng war das Radio geklemmt.



Hier noch ein Bild vom "Stromkreis"

Die beiden Kabel Vom Ilvz (kommen im Inneraum als Stecker an damit die Abweichung Cp/Cab keinen abweichenden Hauptkabelbaum erfordert! Weiß/Rot und Weiß/Grün.

Gruß HaWA

Ein Umbau auf Funköffnung ist für 80er Jahre 107 wohl die einzige Möglichkeit die Verwendung von Vorhängeschlössern zur zugangsbeschränkung zu umgehen.