

## HPF vorne zu tief

Post by "thomasj" of Apr 3rd 2018, 4:09 pm

Hallo Björn,

ok, dann schließ doch erstmal den Druckschalter wieder an, wenn der Druck wie vermutet zu gering ist dann erklärt das doch alles.

Interessiert Dich nach den ganzen durchgeführten Arbeiten denn nicht ob Dein System den Mindestdruck erreicht?

Selbst wenn die Pumpe neu ist (NOS heißt alte Dichtungen und falls neu=frisch überholt dann ist das Ergebnis

auch nicht bei jedem Überholer befriedigend).

Und den Systemdruck verantwortet u.a. der Druckregler zusammen mit der Pumpe, aus einer "neuen" Pumpe kannst Du nicht schließen daß der Mindestdruck erreicht wird.

Viele Grüße,

Thomas