

5-Gang-Automatik 722.501 fängt an zu "pumpen"

Post by "Seifert" of Apr 13th 2018, 11:22 pm

Hallo Wolfgang,

dreht der Motor zwischen dem "Pumpen" hoch?

Wenn nicht, kann es eigentlich nicht am Getriebe liegen, sondern eher am Antrieb.

Wenn ja, würde ich den Modulierdruck messen, da ja offensichtlich die Lamellenkupplungen kurz öffnen.

Gruß Bernhard