

Heizung

Post by "MarcS" of Apr 16th 2018, 10:21 am

Hallo,

es gab (gibt) in diesem (oder im alten Forum ...) Bilder von den Ventilen im ausgebauten Zustand.

Also, das Thema wurde schon mal behandelt, ich glaube auch das Zerlegen.

Soweit ich mich erinnere, sollte man die Fläche im Gehäuse, auf welcher der neue O-Ring läuft, ggf. etwas läppen, zumindest genau prüfen, wenn es dort etwas "rau" wäre, kann der neue O-Ring wieder defekt werden

Grüße

Marc