

W 110 mit Bremsenproblem

Post by "HaWa" of May 1st 2018, 7:22 pm

Hallo Michael,

also Leitungen verfolgen und schauen ob die beiden vorderen auf der selben Höhe am HBZ angeschlossen sind.

Die Anschlussposition für hinten wurde wohl irgendwann getauscht was dann gerne zu derartigen Problemen führt.

Gruß HaWA