

W108 - Sicherung Nr. 1 brennt regelmäßig und schnell durch

Post by "HaWa" of May 3rd 2018, 6:27 pm

Hallo Holger,

Kann auch ein Kabelbruch am Kombischalter sein,
Lichthupenfunktion.

Stecker ziehen und schauen ob es dann hält.

Uhr eigentlich nur bei auf 350° manipulierter Temperatursicherung plus Bruchstück.

Die Uhr mal eben ziehen ist beim 108 leicht spassbefreit.

Gruß HaWA