

300 SE C W112 mit M189.985 Wasserpumpenflasch mehrfach gerissen un Heizungsventile

Post by "HaWa" of Jun 29th 2018, 10:18 am

Hallo Felix,

Du (dein Motor) hat ein Fluchtproblem zwischen Lichtmaschine und Wasserpumpe.

Die flexibel aussehende Kupplung ist eher starr und wird durch den Versatz innerhalb kurzer Zeit zerbröselt.

Heizventil zerlegen und sinnvoll zusammenbauen.

Gruß HaWA