

Kühlsystem W108

Post by "Ickemma" of Jul 8th 2018, 9:00 am

Hallo in die Runde,

Ich habe ein Problem mit meinem Kühlsystem.

Wenn der Motor läuft, geht die Temperatur vom Kühlwasser, relativ schnell nach oben Richtung 100Grad und mehr.

Alle Kühlschläuche (auch Zu und Ablauf zum Motor) sind richtig heiß.

Warum bleibt die Temperatur nicht konstant auf 80Grad?

Danke für Eure Antworten im Voraus...

Gruß Stefan