

Kühlsystem W108

Post by "Insulaner" of Jul 8th 2018, 12:05 pm

Hallo Stefan,

wenn der Lüfter kräftig bläst dann prüfe mal in der Reihenfolge was HaWa erwähnt hat. Wenn nicht dann wechsel erst mal die Kupplung.

Weggeammelte Wasserpumpenflügel sind auch noch eine (sehr weit hergeholte aber dennoch nicht auszuschließende) Möglichkeit.

Außerdem kannst Du mal Temperatur am Vorlauf und Rücklauf am Kühler messen damit wir wissen was "richtig heiß" ist.

Viele Grüße,
Hagen

.