

W111 Bowdenzug geknickt

Post by "perlhuhn" of Jul 9th 2018, 10:03 pm

Liebe Heizungsspezialisten,

bei einer Ausfahrt mit meinem lieben Herr Papa ließ sich heute die Heizung auf seiner Seite nicht mehr abstellen - der arme. Die Plastikarme mit denen man die Heizung verstellt bewegen Bowdenzüge die weiter unten in der Mittelkonsole eine Drehbewegung auslösen.

Tatsächlich ist der rechte Zug für die Heizung oben geknickt und müsste getauscht werden.

Leider ist/scheint wirklich alles im Weg zu sein, ich weiss gar nicht womit ich anfangen soll das Auto um den Verstellmechanismus herum abzubauen.

Hat schon mal jemand die Arbeit gemacht und kann eine (möglichst) minimale Lösung beschreiben?

Danke und Grüße,

Thomas