

# Kühlsystem W108

**Post by "HaWa" of Jul 22nd 2018, 11:21 am**

Hallo Stefan,

dann musst du halt doch die 6 Riemenscheibenschrauben herausdrehen und dieselben mit Schwingungstilger vom Gegengewicht abnehmen.

Gruß HaWA