

Zylinderkopfdichtung W112 tauschen oder grösserer Motorschaden?

Post by "ReinerE" of Aug 6th 2018, 10:55 pm

Hallo Winfried,

nach meinen Unterlagen gehört in die Motoren - 987, 988 und 989 die Kopfdichtung 189 016 04 20.

Gruss

Reiner

PS. Auch von mir, Beileid.