

300TE24 ohne Zündfunke

Post by "Gerd.Batke" of Aug 25th 2018, 12:16 pm

Apropos:

Das ZSG (korrekt: EZL) lässt sich wenn ich mich recht erinnere über Pin 8 der Diagnosedose ausblinken; Fehler 17 deutet auf ein Problem mit dem Kurbelwellensensor hin.

Allerdings werden im ZSG die Fehler nicht dauerhaft im Speicher abgelegt - man wird vermutlich die Zündung einschalten und kurz orgeln müssen und dann auslesen müssen!?

Zum Tausch des Kurbelwellensensors (hinten an der Schwungscheibe) musste man glaube ich den Ölfilter abnehmen...!?