

# 300TE24 ohne Zündfunke

Post by "Bluesman" of Aug 25th 2018, 3:27 pm

Hi - wollte nur noch was zu EZL "teilen", hat Andre\_280 mal gepostet:

[Kurbelwellensensor \(L5\)](#)

EDIT:

ich habe heute mal den Widerstand des KW-Sensors gemessen, liegt bei 835 Ohm, also voll im grünen Bereich - kann der dann trotzdem defekt sein?

und @ Gerd - genau, dieses EZL ist bei mir verbaut - ich guck mal ob ich mein Foto hochladen kann, aaaaah, hochladen geht nicht, lade das mal online und verlinke (oder mache ich fürs Hochladen etwas verkehrt?)

image not found or type unknown

