

Modulierdruckdose tauschen (0002700179)

Post by "kama92" of Aug 31st 2018, 10:15 pm

Jetzt leuchtet es mir ein, dank Fotos und wieder mal Christian 👍 .

Also war der Stift ursprünglich nicht verklebt, was wiederum zu Problemen führen konnte, weshalb das später laut Kundendienstanweisung geändert worden ist.

Ich kenne es von anderen Marken so, dass die Unterdruckdose eine Aufnahmebohrung für den Stift hat, das Modulierdruckventil ebenfalls. Somit muss der Stift dann nicht verklebt werden, er kann sich auch nirgends einarbeiten.

Zum verkleben fällt mir noch Loctite 648 ein, dazu sollte der Stift aber saugend in der Aufnahmebohrung der Dose sitzen, der Kleber hält dann wirklich bombenfest.

Mit freundlichen Grüßen
Maik.