

# Hinterachse W108 fremdartige Geräusche und heiss

Post by "Insulaner" of Sep 6th 2018, 3:43 pm

Hallo Ölbrenner,

[Quote from oelbrenner](#)

Ich hatte schon die Idee, ob der Vorgänger (Achse stammt aus einer abgebrochenen Restauration) eventuell den Simmering zur Kardanwelle getauscht hat und hier die Mutter zu fest angezogen hat...

oder nicht fest genug oder nicht gesichert und jetzt ist sie lose?

Viele Grüße,  
Hagen

.