

Hinterachse heult nach Wechsel des Simmerings am Kardaneingang

Post by "sound-around" of Sep 14th 2018, 3:16 pm

VDH0815 - ja, die Mutter hatte sich gelöst, diese habe ich wieder befestigt (mit dem Sicherungsblech). Im Schiebebetrieb ist nun kein Geräusch mehr da, allerdings das Geräusch vom vermutlichen Ausrücklager, welches auch im Stand vorhanden ist, bis ich die Kupplung trete.

Gruss
Markus