

Hinterachse heult nach Wechsel des Simmerings am Kardaneingang

Post by "Insulaner" of Sep 14th 2018, 3:22 pm

Hallo Markus,

wenn das Geräusch beim Treten der Kupplung (im Stand) weg ist würde ich eher auf Getriebeeingangsseite tippen. Aber vielleicht kann Hans-Werner mal bestätigen ob sich das Ausrücklager eingekuppelt bemerkbar machen kann.

Viele Grüße,
Hagen

.