

Hinterachse heult nach Wechsel des Simmerings am Kardaneingang

Post by "sound-around" of Sep 14th 2018, 3:44 pm

Hallo HaWA,

nein, das Geräusch vom Getriebe ist nicht synchron, das ist viel lauter, der Motor tackert nur leicht.

Der Motor hat neues Öl und Filter erhalten - 15W 40 und das Getriebe hat auch neues Öl, ATF Dexron II D.

Vielleicht ist auch jetzt noch das Getriebe schrott?

Gruss
Markus