

# Einspritzpumpe 240D - Membrane - Abdichten - Aus- Einbau - Förderbeginn

Post by "Mercedeslucky" of Nov 11th 2018, 11:01 am

Hallo Tommes,

kann eine übermäßige Längung der Steuerkette durch Verschleiß ausgeschlossen werden? Die Markierungen am Nockenwellenrad und Lagerbock müssen bei Kurbelwelle-OT möglichst übereinstimmen. Mit zunehmender Kettenlänge ist hier ein Versatz feststellbar. Die Folge ist eine verspätete Einspritzung mit entsprechender Rußbildung.



Gruß Hans