

Teilenummer Öldruck

Post by "Sandokan500" of Jan 9th 2019, 12:54 pm

Bei mir ist es eine Zweiteilige Verschraubung.

Was natürlich sein kann, dass dort mal jemand gefuscht hat.

Bei mir geht ein Schlauch auf die Verschraubung. Im EPC sieht es allerdings danach aus, als ob dort ein Rohr hingehört.

