

Automatikgetriebe 722.1 (722.108) aus W115 240D schaltet ruckartig

Post by "Insulaner" of Feb 23rd 2019, 4:31 pm

Hallo Tommes,

[Quote from Tommes](#)

Laut WHB soll der Schaltvorgang ja bei 28 km/h stattfinden.

...

Und laut GPS Tacho bei 28 km/h.

ich verstehe die Frage nicht. Besser geht es wohl kaum 👍 .

Wenn Mercedes schreibt bei 28km/h dann ist das bei 28km/h. Was Dein alter Tacho anzeigt interessiert eigentlich niemanden. Man kann jetzt argumentieren dass der Fliehkraftregler und Tacho ja beide von der Hinterachse abgenommen werden und daher die Tachoanzeige maßgeblich ist aber ich denke der Tacho selber ist viel zu ungenau bei diesen Geschwindigkeiten.

Viele Grüße,
Hagen

.