

Automatikgetriebe 722.1 (722.108) aus W115 240D schaltet ruckartig

Post by "HaWa" of Feb 23rd 2019, 7:14 pm

Hallo Tommes,

das ist kein Dämpfer.

Das entkoppelt Gaspedal und Übergasregelung von der Warmlaufdrehzahlanhebung des Motors.

Gruß HaWA