

Motor 6.3 würgt ab beim Einlegen von D

Post by "Wuff_6.3" of Mar 21st 2019, 11:33 pm

Hahaha, sowas prägt sicher fürs Leben 😄

Und mein Captain ist jetzt "ready to rumble". Hab noch schnell den eFH der Fahrtür ausgebaut und die verbogene, klemmende Graugussmechanik des Antriebsmotors gerichtet (Heissluftgebläse und dann vooorsichtig millimeterweise mit geeignetem Werkzeug biegen), Dazu noch die fehelnde Türfolie ersetzt, ZV Gestänge geschmiert, ein paar Teile des neuen Teppichsatzes sind nun auch im Wagen eingelegt, die abgefallene Halteschiene der Kopfstütze wieder eingeklinkt, Ravus Weisswandringe montiert, usw usf...

Nun steht der ersten Probefahrt nach 5 Jahren Stillstand nichts mehr im Weg! Werd diesen epischen Moment mit meiner Kamera begleiten und bei YT einstellen. Hoffentlich klappt alles

