

Manschette Stossdämpfer Niveauregulierung austauschen?

Post by “kasper103” of Apr 3rd 2019, 1:57 pm

Oben habe ich 41 gemessen, unten an der Stange gibt's noch eine extra Verjüngung. Da habe ich 21 mm ausgemacht.

Also musste die erste Version oben passen.

Kosten von über 60,- € für eine DB Manschette sind echt ärgerlich.

Die Staubschutzmanschetten für das Kugelgelenk unten gibt's übrigens auch in allen möglichen Größen alleine zu kaufen.