

W108 280S Automatikgetriebe (Typ K4C 025) streikt im 4. Gang

Post by "Insulaner" of May 6th 2019, 8:10 pm

Hallo Dave,

[Quote from Bluestar](#)

Alles akkurat nach WHB...

meine erste Frage wäre: wirklich genau nach WHB? Oder kann es sein daß feinste Fusseln ins Getriebe gekommen sind?

Viele Grüße,
Hagen

.