

W108 280S Automatikgetriebe (Typ K4C 025) streikt im 4. Gang

Post by "Bluestar" of May 6th 2019, 8:54 pm

Servus Hagen,

ich weiß, dass beim Ölwechsel peinlich auf Sauberkeit/Fusselfreiheit geachtet werden muss. Was meinst du mit „feinste Fusseln“? Garantieren kann ich natürlich nicht, dass sich nirgends Staub/Fussel eingeschlichen haben. Die Arbeit wurde halt nach bestem Gewissen unter gegebenen Bedingungen durchgeführt (ohne Vakuumkammer 😊).

Gruß,

Dave