

W108 280S Automatikgetriebe (Typ K4C 025) streikt im 4. Gang

Post by "HaWa" of May 8th 2019, 7:55 am

Hallo Dave,
ich würde mal nach den O-Ringen Spulenkern Übergasventil sehen/austauschen.
Das passt zumindest zur Verschlimmerung nach Ölwechsel.
Wurde hier schon mehrfach behandelt.
Gruß HaWA