

W108 280S Automatikgetriebe (Typ K4C 025) streikt im 4. Gang

Post by "HaWa" of May 10th 2019, 5:56 pm

Hallo Dave,

da kommt man recht gut ran,

je undichter die verhärteten auch gern mal gerissenen Ringe desto mehr leichter latentankickdown.

Das Getriebe weiß dann einfach nicht was es tun soll.

Wenn ich die Seite mit dem Beitrag wüsste hätte ich sie verlinkt.

Versuch doch mal blättern Lexikon sufu.

Gruß HaWA