

Unterdruckpumpe und/oder Bremskraftverstärker im OM621.912

Post by "LauraLoewel" of May 12th 2019, 12:37 pm

Vielen Dank euch allen!:)

Ja Gerd, die Pumpe die ich hab ist ja neu. Sollte also ausreichen sie so wieder hinzuschrauben. Meine Vorsicht liegt nur da begründet, dass ich die Hubscheibe beim letzten Mal genau wie von dir beschrieben, gedreht hatte, sodass der Hub unten ist.

Es scheint also noch was mit OT und UT zu tun zu haben. Da steht ja was im werkstattbandbuch - das wird es sein oder?