

W112 300 SE Lenkungsölbehälter übergelaufen

Post by "OlleUse" of May 16th 2019, 11:12 am

Guten Morgen,

nochmal auf den Simmerring zurück zu kommen. Mein Mercedes Ersatzteihändler hat die Original Teilenummer (bei Mercedes nicht mehr bekannt bzw. nicht mehr lieferbar) über die verschiedenen Möglichkeiten bei Mercedes durchlaufen lassen und hat eine Teilenummer vom Classic Center bekommen die die Original Nummer ersetzt.

Der Simmerring der gekommen ist, dichtet einseitig ab. Größe 22x35x7, Farbe braun. Siehe Bilder.

Das ist wohl doch der Richtige. Die beiden O-Ringe sind Standard O-Ringe und müsste sicher nicht bei Mercedes bestellt werden.

Berichte weiter, wenn das ganze wieder zusammen gebaut ist.

mfg

Felix