

M110 springt im heißen Zustand nicht mehr an

Post by "hoffy" of May 22nd 2019, 4:38 pm

Hi, würde behaupten, das dir der Temperaturfühler ein Kurzen reinhaut.

*Gruß Hoffy !!!

PS: Gab es 75 den 280er als D-Jet überhaupt noch ???