

250 SE Unrunder Lauf in kaltem Zustand

Post by "HaWa" of May 26th 2019, 9:41 am

Hallo Nochmal,
ich vergaß zu erwähnen das ab ca. 1973 auch ein Warmspiel angegeben ist.
Das ist merkwürdigerweise das Kaltspiel plus 0.05mm!
Gruß HaWA