

250 SE Unrunder Lauf in kaltem Zustand

Post by "HaWa" of May 26th 2019, 1:38 pm

Deshalb geht es ja auch um die Wassertemperatur da sich die Ventile bis zur Abnahme der Zylinderkopfhaube normalerweise Akklimatisiert haben.

Daher auch das Grössere am Auslass da der ja gewöhnlich im Betrieb nich wirklich gekühlt wird!

Gruß HaWA