

Mercedes E230 W124 springt sehr schwer an!

Post by "A.Bonfried" of Jun 4th 2019, 9:32 am

Hey,

mein ÜSR ist tatsächlich defekt.

Das waren tatsächlich die Lötstellen (2X).

Danke noch mal.